



## BASURA



### B.BASURA 85x105 BLANCA MD110 C/40x10 UD.

Rollo bolsa basura, media densidad galga 110. Caja 40x10 UD.

Cód.	Cant./Venta
1047	1 CAJA



### B.BASURA 85x105 NEGRA MD90 C/45x10 UD.

Rollo bolsa basura media densidad galga 90. Caja 45x10 UD.

Cód.	Cant./Venta
1046	1 CAJA



### B.BASURA 52x60 BLANCA MD60 C/50x25 UD.

Rollo bolsa basura, media densidad galga 60. Caja 50x25 UD.

Cód.	Cant./Venta
1049	1 CAJA



### B.BASURA 90x125 NEGRA MD120 C/30x10 UD.

Rollo bolsa basura media densidad galga 120. Caja 30x10 UD.

Cód.	Cant./Venta
1048	1 CAJA



### B.BASURA 85x105 NEGRA MD110 C/40x10 UD.

Rollo bolsa basura media densidad galga 110. Caja 40x10 UD.


Cód.	Cant./Venta
1045	1 CAJA



### B.BASURA 52x60 NEGRA MD60 C/50X25 UD.

Rollo bolsa basura, media densidad galga 60. Caja 50x25 UD.

Cód.	Cant./Venta
1050	1 CAJA



**BOLSA COCCION 180x30  
90MICRAS 1000 UD.**

Bolsa de cocción diseñada para cocinar al vacío a 120°

Cód.	Cant./Venta
1007	1 CAJA



**BOLSA COCCION 250x350  
90M UD.**

Bolsa de cocción diseñada para cocinar al vacío a 120°

Cód.	Cant./Venta
1017	1 CAJA



**BOLSA COCCION 200x300  
90M UD.**

Bolsa de cocción diseñada para cocinar al vacío a 120°

Cód.	Cant./Venta
1015	1 CAJA



**BOLSA COCCION 300x400  
90M UD.**

Bolsa de cocción diseñada para cocinar al vacío a 120°

Cód.	Cant./Venta
1019	1 CAJA



**BOLSA COCCION 230x300  
90M UD.**

Bolsa de cocción diseñada para cocinar al vacío a 120°

Cód.	Cant./Venta
1016	1 CAJA



## DE VACÍO



### **BOLSA VACIO 135x250 90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1021	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 150x250 90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1025	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 140x200 90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1022	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 150x300 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1100	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 150x200 90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.


Cód.	Cant./ Venta
1036	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 150x350 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1101	1 CAJA



**BOLSA VACIO 150x360  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1102	1 CAJA



**BOLSA VACIO 165x350  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1106	1 CAJA



**BOLSA VACIO 160x350  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1104	1 CAJA



**BOLSA VACIO 170x260  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1107	1 CAJA



**BOLSA VACIO 165x250  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1105	1 CAJA



**BOLSA VACIO 175x400  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1103	1 CAJA



## DE VACÍO



### **BOLSA VACIO 180x300 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1108	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 200x300 90M UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1024	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 200x200 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1109	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 200x350 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1111	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 200x250 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.


Cód.	Cant./ Venta
1110	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 200x400 90M 1000 UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1112	1 CAJA



**BOLSA VACIO 210x250  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1113	1 CAJA



**BOLSA VACIO 250x350  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1116	1 CAJA



**BOLSA VACIO 220x250  
90M 1000 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1114	1 CAJA



**BOLSA VACIO 250x400  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1117	1 CAJA



**BOLSA VACIO 250x300  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1115	1 CAJA



**BOLSA VACIO 3000X400  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1038	1 CAJA



## DE VACÍO



### **BOLSA VACIO 300x300 90M UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1118	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 300x500 90M UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1121	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 300x350 90M UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1119	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 350x400 90M UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1122	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 300x400 90M UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.


Cód.	Cant./ Venta
1120	1 CAJA



### **BOLSA VACIO 350x500 90M C/500 UD.**

Bolsa de vacío PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1123	1 CAJA



**BOLSA VACIO 400x400  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1124	1 CAJA



**BOLSA VACIO 400x500  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1126	1 CAJA



**BOLSA VACIO 400x450  
90M UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1125	1 CAJA



**BOLSA VACIO 400x600  
90M C/500 UD.**

Bolsa de vacio PA/PE 90 micras 1 soldadura.

Cód.	Cant./ Venta
1127	1 CAJA